Soudeuses à commande par pédale

Cette soudeuse par impulsion est commandée par une pédale qui ferme la barre de soudure. Une minuterie contrôle et coupe automatiquement la soudure et un bruiteur informe l'utilisateur, lorsque celle-ci est terminée et qu'il peut relever le pied de la pédale.
Cette machine est très utilisée pour la fermeture des sacs en polyéthylène, polypropylène et film thermosoudable jusqu'à une épaisseur de 2 x 0,15 mm. Grâce à son couteau, il est aussi possible à partir d'un rouleau de gaine de fabriquer un sac aux dimensions souhaitées. Une gamme d'accessoires complète la soudeuse : support, dérouleur de gaine, plateau de travail, etc. Avec minuterie et couteau.



Sans électro-aimant



1

Soudeuse seule - Asservissement sans électro-aimant

	Modèle	Soudure L x l mm	Ep. film mm	Alimentation V/W	Dim. Emball. L x l x H mm	Poids Kg	Référence	Prix
1	321MG	320 X 3	2 x 0,15	220/750	550 x 270 x 300	13	ID 1001 A	1 007,0
2	Dérouleur à poser						ID 1002 A	151,0
3	Plateau de travail profondeur 250 mm						ID 1003 A	203,0
4	Support à pédale						ID 1006 A	417,0
5	Rouleau pour support						ID 1007 A	138,0
	421MG	420 x 3	2 x 0,15	220/600	680 x 270 x 300	15	ID 1001 B	1 129,0
2	Dérouleur à poser						ID 1002 B	158,0
3	Plateau de travail profondeur 250 mm						ID 1003 B	231,0
4	Support à pédale						ID 1006 B	429,0
5	Rouleau pour support						ID 1007 B	141,0
	621MG	620 x 3	2 x 0,15	220/750	860 x 270 x 300	21	ID 1001 C	1 476,0
2	Dérouleur à poser						ID 1002 C	183,0
3	Plateau de travail profondeur 350 mm						ID 1003 C	282,0
4	Support à pédale						ID 1006 C	443,0
5	Rouleau pour support						ID 1007 C	170,0

Accessoires communs aux deux familles

- POLY LOCK

(les deux familles de soudeuse en sont équipées en standard, pour éviter que la gaine retombe entre deux soudures).

- Plateau de travail.
- Butée réglable.
- Support à pédale.
- Rouleau.

Le Poly-lock est indispensable lorsque la machine travaille sur le support avec de la gaine, il empêche entre deux soudures, le film de retomber.

Avec électro-aimant
Asservissement par électro-aimant



6

C'est une évolution de la gamme précédente proposée en 4 largeurs de soudure. Cette machine est destinée aux mêmes applications que les modèles ci-contre, la soudure des sacs et films thermosoudables jusqu'à une épaisseur de 2 x 0,15 mm (2 x 0,20 mm pour les longueurs de soudure 820 et 1020 mm) ; cependant son utilisation est simplifiée par la présence d'un électro-aimant. Une simple pression de la main sur le bras supérieur ou sur la pédale lorsque la machine est sur son support et le cycle est engagé, après soudure et refroidissement contrôlés et réglés par minuteries, le bras remonte automatiquement. Le temps complet du cycle est en moyenne de 3 secondes. Comme les modèles ci-contre, ces 4 modèles sont équipés d'un couteau pour confectionner un sac à partir d'un rouleau de gaine.



2



3



4



5

Soudeuse seule - Asservissement avec électro-aimant

	Modèle	Soudure L x l mm	Ep. film mm	Alimentation V/W	Dim. Emball. L x l x H mm	Poids Kg	Référence	Prix
6	821MGI	820 x 5	2 x 0,2	220 / 1300	1030 x 270 x 300	24	ID 1008 F	2 247,0
3	Plateau de travail profondeur 250 mm						ID 1003 F	296,0
2	Dérouleur à poser						ID 1009 F	271,0
4	Support à pédale						ID 1013 F	518,0
5	Rouleau pour support						ID 1014 F	264,0
	1021MGI	1020 x 5	2 x 0,2	220 / 1050	1250 x 27 x 300	34	ID 1008 G	2 890,0
2	Dérouleur à poser						ID 1009 G	347,0
3	Plateau de travail profondeur 250 mm						ID 1003 G	446,0
4	Support à pédale						ID 1013 G	777,0
5	Rouleau pour support						ID 1014 G	321,0